

LP7651 电子吊秤标定说明

按  显示[2nd]，再按一次  显示[PASS-]，

然后显示[00000]，通过     输入密码，按  确认。

密码错误返回称重状态，密码正确可设置量程，零点校准和加载校准。

显示[FS 01]，表示为 1t 量程，可按  或  修改量程。

显示	量程	检定分度值	可切换分度值
FS 0.1	0.1t	0.05kg	0.02kg
FS 0.2	0.2t	0.1kg	0.05kg
FS 0.3	0.3t	0.1kg	0.05kg
FS 0.5	0.5t	0.2kg	0.1kg
FS 01	1t	0.5kg	0.2kg
FS 02	2t	1kg	0.5kg

按  确认。显示[CALon]按  进入重量校准，按  退出校准模式。

显示[LoAd0]为零点校准，无加载，稳定灯点亮后，按  确认。显示[0]

按  退出校准模式，按  显示[LoAd1]加载砝码，2 秒后显示[00000]，通

过     输入砝码重量，按  确认输入重量，待砝码稳

定后，稳定灯点亮后，再长按  确认。

显示[End] 按  返回称重状态。

备注：密码为 07650