OCS 型(LP7652 系列) mini 型电子吊秤

(非贸易结算用秤)

使用说明书

宁波朗科精工技术有限公司

目录

安全指南	1
一、概述	1
1.1 功能特点	1
1.2 技术参数	2
1.3 电池使用	2
二、规格参数	2
2.1 型号规格	2
2.2 安装连接	3
三、基本操作	4
3.1 按键功能	4
3.2 开机	4
3.3 关机	5
3.4 置零/去皮	5
3.5 保持功能	5
3.6单位切换	6
四、参数设置	7
五、装箱清单	8

安全指南

为了更好地保证吊钩秤精度,请注意日常使用和维护,注意以下几点:

- ●请勿超载, 超载会损害传感器等组件, 甚至造成人员伤害。
- ●请勿将重物长期悬挂在秤体上,这会降低吊秤精度,缩短传感器寿命。
- ●使用前,请检查吊钩、吊环。
- ●经常检查电池电量。但电池耗尽时,及时更换电池。
- ●长期不用时,请取出电池。
- ●请勿在雷、雨环境中使用吊秤。
- ●请勿自行修理。出现故障时,请与当地经销商联系。

一、概述

执行标准 GB/T 11883-2002 《电子吊秤》。

1.1 功能特点

- ●小巧轻便,容易携带
- ●低功耗设计, 电池使用时间更长
- ●完善的功能:

电池电压检测低压提醒,欠电关机保持功能,锁定重量空闲模式和自动关机 置零、皮重功能

1.2 技术参数

准确度等级 符合 **Ⅲ**级标准 去皮范围 2%[~]100%最大秤量 开机置零范围 ±10%最大秤量 手动置零范围 ±2%最大秤量

使用温度、湿度 -10℃~+40℃; ≤85%RH

1.3 电池使用

仪表采用 3 节 7 号干电池,可以连续使用 50 小时以上, 关闭背光可使用 80 小时。当提示电池低电压时(电池图标 点亮)需更换电池,未及时更换电池,会因欠电关机。


二、规格参数

2.1 型号规格

产品编 号	产品型号	最大秤量	分度值	外形尺寸 W*L*H	净重
		(kg)	(kg)	(mm*mm*mm)	(kg)
LP7652-003	OCS-M1-003	30	0.01	88*46*268	0.6
LP7652-006	OCS-M1-006	60	0.02	88*46*268	0.6
LP7652-010	OCS-M1-010	100	0.05	88*46*268	0.6
LP7652-015	OCS-M1-015	150	0.05	88*46*268	0.6
LP7652-020	OCS-M1-020	200	0.1	88*46*268	0.6
LP7652-030	OCS-M1-030	300	0.1	88*46*268	0.6

2.2 安装连接

装入3节7#干电池,挂上吊钩即可使用。



三、基本操作

3.1 按键功能


图标/功能	称重模式	参数设置
Ф	开关机	退出
HOLD UNIT	保持/单位切换	确认
TARE ZERO	置零/去皮	下翻

3.2 开机

按住**也**键 1 秒, 开机自检。



如果超过开机置零范围则提示[ERR6],否则称重归零。



3.3 关机

按住 **也** 键 **1** 秒,切断电源,仪表关机。 在电池欠电情况,会自动关机。 当秤空闲 **10** 分钟而无操作的情况下,会自动关机。


3.4 置零/去皮

TARE

称量超过置零范围且稳定时,按 ^{IANL} 键进入净重状态,当前 重量作为皮重去皮,显示净重零;称量在置零范围内且稳定

时,按 ZERO 键返回毛重状态,显示毛重零。

去皮:



置零:




3.5 保持功能

设置 Hold=1 时,按 UNIT 键为峰值保持功能;设置 Hold=2 时,

按 HOLD UNIT 键保持当前重量示值 15 秒;按 UNIT 键,解除保持。



HOLD



HOLE

设置 Hold=3 时,重量稳定自动保持当前重量示值 15 秒;按 UNIT 键,解除保持。

保持时间可以在 Ht 设置。

3.6单位切换

HOLD

按住 UNIT 键 1 秒,单位可以在 kg 和 N 之间切换。可在 UnS 设置单位切换开关。



HOLD



备注: 切换单位在关机后仍保存。

四、参数设置

接 HOLD TARE ZERO 进入用户参数设置

功能	显示内容	参数说明	
自动关机	oFF 10	=0 关闭自动关机	
		=10 10 分钟自动关机	
		=30 30 分钟自动关机	
		=60 60 分钟自动关机	
背光模式	BL 1	=0 关闭背光	
		=1 自动背光	
		=2 常亮背光	
单位切换使能	UnS 1	=0 禁止单位切换	
		=1 kg 和 N 之间切换	
保持功能	Hold 2	=0 禁止保持	
		=1 峰值保持	
		=2 数值保持	
		=3 自动保持	
保持时间	Ht 1	=0 不限时间	
		=1 15*1 秒	
		=2 15*2 秒	
		=3 15*3 秒	
		=4 15*4 秒	

五、装箱清单

序号	名称	数量	备注
1	LP7652 吊秤	1	
2	AAA 干电池	3	
3	说明书	1	
4	合格证	1	
5	包装箱	1	

版本: 7652PCG031150716